

Service-Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec Excellent Pro Händetrockner

Wartungs- und Pflegeanleitung

Alle Oberflächen des Geräts sollten bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem nicht scheuernden, nicht ätzenden und lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Der Zustand des Filters und der Status des Wasserauffangbehälters auf dem LED-Display sollten regelmäßig geprüft werden.



Händetrockner
Excellent Pro

LED-Display




Blaues Licht:
In Betrieb



Rotes Licht 1:
Filterwechsel
erforderlich




Rotes Licht 2:
Wassertank voll,
bitte leeren




Netztrennung

Strom: Schalter ein- und ausschalten.
Werkseinstellung „ON“ = eingeschaltet



Einstellung Motor

Per Knopfdruck kann die Motorleistung und somit die Lautstärke reduziert werden.
HIGH = normaler Modus (Werkseinstellung)
LOW = reduzierter Modus





Fortsetzung siehe Rückseite ->

Service-Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec Excellent Pro Händetrockner

Wartungs- und Pflegeanleitung





Grobfilter-Einsatz entnehmen

Der Grobfilter-Einsatz hält Staub und andere Partikel von Motor und weiteren Komponenten des Händetrockners fern.

- 1 Grobfilter-Einsatz zur Entnahme leicht nach unten drücken
- 2 Anschließend Grobfilter-Einsatz nach vorne herausziehen




Zur Reinigung unter fließendem Wasser auswaschen und danach vollständig trocknen.



Wasserauffangbehälter entleeren

- 1 Diebstahlschutz zum Entriegeln des Behälter nach rechts schieben
- 2 Anschließend Wasserauffangbehälter nach vorne herausziehen

Das Leeren des Wasserauffangbehälters sollte regelmäßig erfolgen, um die Fehlermeldung im LED-Display zu vermeiden.







H13 HEPA-Filter wechseln

Der H13 HEPA-Filter filtert Keime und Bakterien aus der Luft. Nach ca. 20.000 Nutzungen blinkt das LED-Display rot auf und fordert den Austausch des Filters. Spätestens dann sollte er gewechselt werden.


- 1 Grobfilter-Einsatz zur leicht nach unten drücken
- 2 Grobfilter-Einsatz nach vorne herausziehen
- 3 Diebstahlschutz zum Entriegeln des Behälter nach rechts schieben
- 4 Filtereinschub nach unten herausziehen
- 5 H13 HEPA-Filter aus dem Filtereinschub nehmen

Der H13 HEPA-Filter muss ersetzt werden, da eine Reinigung, z.B. mit Wasser, nicht möglich ist. Wird der Filter nach der Warnmeldung nicht ausgetauscht, kann der blockierte Luftstrom zu irreparablen Schäden am Motor führen.



Duft-Gelkissen einlegen

Das Duft-Gelkissen dient der zusätzlichen Beduftung des Waschrums und wird in die Duftkammer des Filtereinschubs eingesetzt.



Säuberung des Wasserablaufs

Die regelmäßige Säuberung des Wasserablaufs mit Hilfe der Reinigungsbürste beugt Verkeimungen und Gerüchen vor.

Neue Filter erhalten Sie über die Service Rufnummer: 0711 51799-830

Artikelnr.: 801010 107, HEPA-Filter, Verpackungseinheit mit 2 Stück